# 钦州市检验检测院
# 检验报告

| 序号 | 检验项目 | 计量单位 | 检测依据 | 技术要求 | 检验结果 | 检出限 | 单项判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 铅迁移量 | mg/L | GB 31604.34 | ≤0.5 | 未检出 | 0.005 | 符合 |
| 2 | 镉迁移量 | mg/L | GB 31604.24 | ≤0.05 | 未检出 | 0.001 | 符合 |
|  | (以下空白) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

康宜盛生态功能堤兴陶